

DESCRIPCIÓN

Fondo anticorrosivo a base de resina alquídica y pigmentos anticorrosivos atóxicos diseñado para proteger de la corrosión a metales ferrosos.

USOS

Para la protección de estructuras metálicas como rejas, ventanas, marcos y herrería en general.

ESPECIFICACIONES

Acabado	Mate
Viscosidad (ku)	80 - 85
% de sólidos en peso	40 mínimo
% de sólidos por volumen	34+/-2
Espesor recomendado	50 – 75 micrones mínimo
Secamiento al tacto (minutos)	30-60
Secamiento libre de huella (horas)	2-4
Secamiento duro (horas)	20 - 24
Rendimiento teórico aproximado a 25 micrones de película seca	50 m ² / galón
Método de aplicación	Brocha o pistola
Thinner o Ajustador PINTUCO para la dilución	121. 004
Tiempo de secamiento a 25°C y humedad relativa del 60%	
Para segundas manos	4 a 6 horas

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El objeto que se va a pintar con este fondo debe estar seco y libre de polvo, Grasa u otro contaminante.

APLICACIÓN

- Se mezcla bien el fondo con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- Para almacenar envases mermados, se agrega un poco de Solvente ref. 121.004 para cubrir el fondo y sin revolverlo, se tapa bien.
- Así se Evita la formación de natas.
- Los equipos de aplicación se lavan con Solvente PINTUCO ref. 121.004.

SEGURIDAD

- Evitar todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.
- En caso de contacto con la piel quitar la ropa contaminada y lavar con agua y jabón suave la zona afectada. Si el contacto es con los ojos, lavarse con abundante agua y buscar atención médica.
- En caso de incendio usar espuma mecánica de alta expansión (polifuncional), extintores de polvo químico seco y CO₂; igualmente llovizna de espuma aplicada con boquilla para ella. Enfriar los recipientes al fuego con agua nebulizada o rociada (spray).
- En caso de ingestión no inducir al vómito y buscar atención médica de inmediato.
- Para almacenar envases mermados añadir un poco de Thinner OGTA004 para cubrir el Fondo Anticorrosivo y sin mezclar tapar bien. Así se evita la formación de natas.
- En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes para evitar la contaminación de fuentes de agua o alcantarillados. Los envases vacíos deben ser reciclados.

PRESENTACIÓN

Galón, cuarto de galón.

INFORMACION Y ASESORIA

En caso de duda, necesidad de información o asesoría, comunicarse con el Departamento de Servicio Técnico al Servicio Técnico – (0241) 513.00.06 VALENCIA / VENEZUELA. e-mail: lucibeth.desousa@pyc.com.ve <http://www.pintuco.com.ve>

GARANTIA

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto, se revisó y actualizó en junio de 2000 y se da de buena fe, pero no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control.